

JSTAR12.0 檢驗軟體改版說明

注意事項:

※ 不支援安全性更新的電腦OS(如Windows 7),軟體偵測到連續3天後,將無法查詢車籍資料。 ※ Windows 10僅支援到2025-10-14。

一、比對

1. 比對時間

環保局可透過後台調整【比對時間】,並可能根據各站儀器的使用年限與狀況進 行相應調整,當貴站被指定額外比對時間時,主畫面會出現提示,如圖1-1。

i) 說明			
此站 @ZB【比對	時間】目前被指定為	₩:	
【開機後、12時後	é、15時後、18時後	ŧ]×	
※ 一般情況下,出 ※ 當貴站被環保局 ※ 環保局可能根據 ※ 如該時段內無點	L對時間為【開機後 局指定不同的比對時 最各站儀器的使用年 魚車則免比對。	】及【15時後 間時,便會出現 限與狀況,調整	】。 見此提示。 整比對時間。
0	比對 <mark>狀</mark> 況:		未比對
	圖1-1		

二、檢驗作業

- 新增「行駛里程無法填報」欄位
 進入檢驗流程,若無法正確判讀車輛里程時請勾選,如圖2-1。
- 2. 新增【車身號碼】欄位,如圖2-1。
- 3. 新增【車身顏色】欄位,如圖2-1。
- 4. 檢驗類別新增【研究測試】選項,免定檢、非烏賊車及攔檢列管車號自動鎖定為此類, 如圖2-1。
- 5. 手動輸入車籍資料時, 【車身號碼】及【引擎號碼】須擇一必填, 如圖2-1。

資料填寫處 上一	筆紀錄 上次複調	臉調修 客月	5資料		
車籍資料					
車號:	N S-9	3	車身顏色:	深紫,灰	
排氣量:	124		行程數:	四行程	~
里程數:			廠牌名稱:	山菜	v
2 行駛	里程無法填報		檢驗單據:		~
出廠年月:	201710	(ex.2015	檢驗類別:	研究測試	Ŷ
原發照日:	1070430	(ex.1050101)	檢驗員:	999	~
引擎號碼:	E 2E-0	2			
2 車身號碼:	*RKRSE73	HA1	*		
車主:	吳00		所屬區域:	臺北市士林區	

1



6.新增【上次複驗調修】分頁,提供2年內最近1筆**複驗調修紀錄**資料,如圖2-2。

資料填寫處 上一	·筆紀錄 上次複驗調修 客戶資	霍米 斗	
調修時間:	2024-09-02 23:44	檢驗日期:	20240902
車號:	ZY1-009	檢驗時間:	13:39:38
是否有調修:	本檢驗站調修		
調修項目:	檢查或清理空氣濾清器		^
調修備註:			A
更換項目:	怠速調整		
更換備註:			×

圖2-2

三、檢驗站暫停申請

1. 停站申請

需在JSTAR 或機定網站(<u>連結</u>)提出申請停站,但不需要經由環保局審核,改為報備制 (1) JSTAR修改停站申請時間

點選主畫面①【其他服務】→②【停站申請結果】→③雙擊【先前的申請紀錄】 ④即可申請修改停站時間,以1次為限,如圖3-1。

※注意:(1)停站「起始/結束時間」,僅能修改成未來時間。
 (2)若於停站中修改結束時間,須至少須設為1小時之後
 (如:現在時間為9:00,原停站結束時間為12:00,新停站時間須為10:00後)

			R 結果	JSTA 檢驗站暫停申該				
不通過原因	狀態	附件檔案	停站原因 test	申請時間	申請人	暫停結束時間 0 2024-10-09 08:00	暫停起始時間 2024-10-08 04	站號 @ZB
	- 0 X		test	2024 10 04 10.4	333	建站督停修改申請	2024-10-10	@ZB
							2024-10-10	@ZB
	離開	提出申請					2024-10-10	@ZB
			₹	JSTA 檢驗站暫停修改				
	33 ‡	024-10-25 🗸 10:	始時間:	原停站起		檢驗站號: @ZB		
	00 0	024-10-25 ~ 11:	束時間:	原停站結		申請人: test		
	33 🕂	024-10-25 ~ 10:	始時間:	新停站起	ST	暫停原因: FOR TES		

